


MODULO INJECAO PAGERO Tr4



Q46 CIL 1,4
PINO UCE
10

Q47 CIL 2,3
PINO UCE
23



Seta amarela
placa do honda
de onde pode
retirar componentes
tem 6 componentes
na placa inteira.

Defeito quando e invertido sensor de rotacao pelo fio da bobina cilindro 1,4.queima drive na ora.
Para fazer reparo pegar uma placa do honda civic 2001 a 2004 pente branco.ou bc do polo farol farol redondo.retirar o componente de 6 perna e olhar a marcacao na ponta dele..sempre coloca a marca para baixo da placa.